


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+270

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			22


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



31 Okt 2023 09:12:00 WIB
7,5407S 109,2472E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 34 STA #6+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



31 Okt 2023 09:12:43 WIB
7,5399S 109,2469E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 34 STA #6+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



31 Okt 2023 09:13:51 WIB
7,5389S 109,2465E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 34 STA #6+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



31 Okt 2023 09:14:46 WIB
7,5380S 109,2462E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 34 STA #7+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			39


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 8+340

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+440

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
34	JL. BANYUMAS - BINANGUN			44