

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER- SOKAWERA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
35	KEDUNGUTER- SOKAWERA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER- SOKAWERA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
35	KEDUNGUTER- SOKAWERA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER- SOKAWERA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+440

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
35	KEDUNGUTER- SOKAWERA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER- SOKAWERA



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
35	KEDUNGUTER- SOKAWERA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER- SOKAWERA



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
35	KEDUNGUTER- SOKAWERA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER- SOKAWERA



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
35	KEDUNGUTER- SOKAWERA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER- SOKAWERA



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
35	KEDUNGUTER- SOKAWERA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER- SOKAWERA



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
35	KEDUNGUTER- SOKAWERA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER- SOKAWERA



30 Okt 2023 14.34.51
7,52536S 109,31015E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 35 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 14.35.36
7,52629S 109,31037E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 35 STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
35	KEDUNGUTER- SOKAWERA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER- SOKAWERA



30 Okt 2023 14.36.17
7,52719S 109,31059E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 35 STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 14.36.54
7,52760S 109,31074E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 35 STA 1+730
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+730

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
35	KEDUNGUTER- SOKAWERA			10