

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. SRI RAHAYU



LOKASI : STA 0+000


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
353	JL. SRI RAHAYU			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. SRI RAHAYU



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
353	JL. SRI RAHAYU			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. SRI RAHAYU



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
353	JL. SRI RAHAYU		DPU KABUPATEN BANYUMAS		3


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. SRI RAHAYU



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
353	JL. SRI RAHAYU		DPU KABUPATEN BANYUMAS		4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SRI RAHAYU



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
353	JL. SRI RAHAYU			5