

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 0+150

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+130

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+230

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 2+260

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN**LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN**LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+450**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			23


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			26


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			27


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



1 Nov 2023 15:32:07
7,523137S 109,241592E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 36 #STA 5+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



1 Nov 2023 15:32:49
7,523625S 109,241583E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 36 #STA 5+150
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 5+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



1 Nov 2023 15:33:27
7,523908S 109,241660E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 36 #STA 5+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



1 Nov 2023 15:34:17
7,524593S 109,241918E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 36 #STA 5+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN



LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+890**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	KALISUBE - BINANGUN			33