

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+900**


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



15 Nov 2023 14.53.27
7,41595S 109,23390E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 386 #STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal



15 Nov 2023 14.54.02
7,41599S 109,23311E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 386 #STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



15 Nov 2023 14.54.34
7,41604S 109,23219E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 386 #STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal



15 Nov 2023 14.55.06
7,41616S 109,23132E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 386 #STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI : **STA** **1+580**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 14 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			9