

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. ALUN - ALUN PURWOKERTO



LOKASI : STA 0+000


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
399	JL. ALUN - ALUN PURWOKERTO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. ALUN - ALUN PURWOKERTO



LOKASI : STA 0+140

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
399	JL. ALUN - ALUN PURWOKERTO			2