

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. RAGASEMANGSANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
390	JL. RAGASEMANGSANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. RAGASEMANGSANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
390	JL. RAGASEMANGSANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. RAGASEMANGSANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
390	JL. RAGASEMANGSANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. RAGASEMANGSANG



LOKASI : STA 0+560

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
390	JL. RAGASEMANGSANG			4