

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KRANJI



16 Nov 2023 08.56.34 WIB
7,4238S 109,2351E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 393 #STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



16 Nov 2023 08.58.29 WIB
7,4236S 109,2342E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 393 #STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
393	JL. KRANJI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KRANJI



16 Nov 2023 08.59.28 WIB
7,4233S 109,2332E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 393 #STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



16 Nov 2023 09.00.30 WIB
7,4232S 109,2323E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 393 #STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
393	JL. KRANJI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KRANJI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+450

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
393	JL. KRANJI			3