

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. MARDIKENYA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
394	JL. MARDIKENYA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. MARDIKENYA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+260

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
394	JL. MARDIKENYA			2