

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			6


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



11 Nov 2023 13:32:08 WIB
7,4407S 109,057E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 4 #STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



11 Nov 2023 13:32:36 WIB
7,4404S 109,0569E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 4 #STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



11 Nov 2023 13:36:09 WIB
7,4403S 109,0560E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 4 #STA 1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



11 Nov 2023 13:37:05 WIB
7,4402S 109,0550E
Kecamatan Ajibarang
#NO RUAS 4 #STA 1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG



LOKASI : STA 3+730

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4	JL. TIPAR KIDUL - KARANGBAWANG			20