

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADIPATI MERSI



2 Nov 2023 08.29.48
7,42724S 109,26180E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 406 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



2 Nov 2023 08.31.14
7,42718S 109,26275E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 406 STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
406	JL. ADIPATI MERSI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADIPATI MERSI



2 Nov 2023 08.32.06
7,42713S 109,26381E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 406 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



2 Nov 2023 08.32.56
7,42706S 109,26463E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 406 STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
406	JL. ADIPATI MERSI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADIPATI MERSI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
406	JL. ADIPATI MERSI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADIPATI MERSI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
406	JL. ADIPATI MERSI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADIPATI MERSI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
406	JL. ADIPATI MERSI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADIPATI MERSI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+020

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
406	JL. ADIPATI MERSI			6