

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARTADIRJA II



18 Okt 2023 3.14.31 PM
7,419752S 109,261077E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 417 #STA 0+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



18 Okt 2023 3.17.45 PM
7,420897S 109,261207E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 417 #STA 0+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
417	JL. MARTADIRJA II			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARTADIRJA II



18 Okt 2023 3.18.32 PM
7,421703S 109,261252E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 417 #STA 0+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



18 Okt 2023 3.21.50 PM
7,422698S 109,261363E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 417 #STA 0+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
417	JL. MARTADIRJA II			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. MARTADIRJA II



LOKASI : STA 0+400


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
417	JL. MARTADIRJA II			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. MARTADIRJA II



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
417	JL. MARTADIRJA II			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARTADIRJA II



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+850

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
417	JL. MARTADIRJA II			5