

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JATIWINANGUN



15 Nov 2023 15.35.09
7,423000S 109,242645E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 419 #STA 0+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



15 Nov 2023 15.37.15
7,421770S 109,242883E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 419 #STA 0+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
419	JL. JATIWINANGUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JATIWINANGUN



15 Nov 2023 15.39.58
7,421127S 109,242952E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 419 #STA 0+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



15 Nov 2023 15.43.18
7,420275S 109,243058E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 419 #STA 0+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
419	JL. JATIWINANGUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JATIWINANGUN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
419	JL. JATIWINANGUN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. JATIWINANGUN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
419	JL. JATIWINANGUN			4