

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
420	JL. KALIPUTIH			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH



LOKASI : STA 0+200



KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
420	JL. KALIPUTIH			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	8 M	LEBAR PERKERASAN	:	8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
420	JL. KALIPUTIH			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KALIPUTIH



LOKASI :	STA	0+520	LOKASI :	STA	0+520
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	8 M	LEBAR PERKERASAN	:	8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
420	JL. KALIPUTIH			4	