

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. LET. JEND. SUPRAPTO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
433	JL. LET. JEND. SUPRAPTO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. LET. JEND. SUPRAPTO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
433	JL. LET. JEND. SUPRAPTO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. LET. JEND. SUPRAPTO



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7 M	LEBAR PERKERASAN	:	7 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
433	JL. LET. JEND. SUPRAPTO			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. LET. JEND. SUPRAPTO



LOKASI :	STA	0+510	LOKASI :	STA	0+510
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7 M	LEBAR PERKERASAN	:	7 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
433	JL. LET. JEND. SUPRAPTO			4	