

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. M. SAFEI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
436	JL. M. SAFEI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. M. SAFEI



LOKASI : STA 0+170

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Paving


LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
436	JL. M. SAFEI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. M. SAFEI



LOKASI : STA 0+290

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
436	JL. M. SAFEI			3