

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SUPARNO UTARA



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
459	JL. SUPARNO UTARA			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SUPARNO UTARA



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
459	JL. SUPARNO UTARA			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SUPARNO UTARA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
459	JL. SUPARNO UTARA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SUPARNO UTARA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
459	JL. SUPARNO UTARA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. SUPARNO UTARA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
459	JL. SUPARNO UTARA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. SUPARNO UTARA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
459	JL. SUPARNO UTARA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SUPARNO UTARA



16 Nov 2023 12.22.54
7,406922S 109,252558E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 459 #STA 1+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :
STA
1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal



16 Nov 2023 12.23.58
7,406133S 109,252235E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 459 #STA 1+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :
STA
1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
459	JL. SUPARNO UTARA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SUPARNO UTARA



16 Nov 2023 12.25.49
7,405195S 109,251860E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 459 #STA 1+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :
STA
1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal



16 Nov 2023 12.27.03
7,404465S 109,251458E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 459 #STA 1+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI


LOKASI :
STA
1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
459	JL. SUPARNO UTARA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SUPARNO UTARA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
459	JL. SUPARNO UTARA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SUPARNO UTARA



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
459	JL. SUPARNO UTARA			10