

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. RIYANTO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. RIYANTO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. RIYANTO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. RIYANTO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. RIYANTO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. RIYANTO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. RIYANTO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. RIYANTO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. RIYANTO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. RIYANTO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. RIYANTO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. RIYANTO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : JL. RIYANTO				
 19 Okt 2023 09.31.22 7,39832S 109,23441E Kecamatan Purwokerto Utara #NO RUAS 461 STA 1+200 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  19 Okt 2023 09.31.47 7,39803S 109,23374E Kecamatan Purwokerto Utara #NO RUAS 461 STA 1+300 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA 1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	: 5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. RIYANTO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : JL. RIYANTO				
 19 Okt 2023 09.32.16 7,39776S 109,23298E Kecamatan Purwokerto Utara #NO RUAS 461 STA 1+400 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  19 Okt 2023 09.33.45 7,39739S 109,23205E Kecamatan Purwokerto Utara #NO RUAS 461 STA 1+490 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA 1+490
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	: 5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. RIYANTO			8