

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGKOBAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
462	JL. KARANGKOBAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGKOBAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
462	JL. KARANGKOBAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGKOBAR



19 Okt 2023 09.44.24
7,41269S 109,23797E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 462 STA 0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



19 Okt 2023 09.44.53
7,41189S 109,23824E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 462 STA 0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
462	JL. KARANGKOBAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGKOBAR



19 Okt 2023 09.45.28
7,41104S 109,23840E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 462 STA 0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



19 Okt 2023 09.45.57
7,41026S 109,23863E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 462 STA 0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
462	JL. KARANGKOBAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGKOBAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+850

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
462	JL. KARANGKOBAR			5