

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



18 Okt 2023 2.56.54 PM
7,405975S 109,258157E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 477 #STA 0+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



18 Okt 2023 2.57.46 PM
7,406487S 109,258520E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 477 #STA 0+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



18 Okt 2023 2.58.34 PM
7,407102S 109,258992E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 477 #STA 1+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



18 Okt 2023 2.59.25 PM
7,407777S 109,259492E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 477 #STA 1+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



18 Okt 2023 3.00.05 PM
7,408742S 109,260280E
Kecamatan Purwokerto Utara
#NO RUAS 477 #STA 1+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



18 Okt 2023 3.00.50 PM
7,409470S 109,260770E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 477 #STA 1+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



18 Okt 2023 3.01.39 PM
7,410407S 109,261282E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 477 #STA 1+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



18 Okt 2023 3.02.28 PM
7,411213S 109,261672E
Kecamatan Purwokerto Timur
#NO RUAS 477 #STA 1+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+080

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			11