

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)





LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)





LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)





LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)





LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			8