

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4,3 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



4 Nov 2023 09.40.20 WIB
7,5233S 109,1904E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 482 STA #0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 09.41.00 WIB
7,5228S 109,1900E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 482 STA #0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



4 Nov 2023 09.41.32 WIB
7,5226S 109,1890E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 482 STA #1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 09.42.06 WIB
7,5224S 109,1880E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 482 STA #1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



4 Nov 2023 09.42.55 WIB
7,5221S 109,1872E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 482 STA #1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 09.43.40 WIB
7,5218S 109,1864E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 482 STA #1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



4 Nov 2023 09.44.08 WIB
7,5214S 109,1856E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 482 STA #1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 09.44.38 WIB
7,5212S 109,1848E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 482 STA #1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI :	STA	2+800	LOKASI :	STA	2+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			15	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA	3+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			16	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI :	STA	3+200	LOKASI :	STA	3+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			17	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI :	STA	3+400	LOKASI :	STA	3+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			18	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			34