

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 10.18.44 WIB
7,4619S 109,1766E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 10.19.48 WIB
7,4630S 109,1763E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 10.20.28 WIB
7,4639S 109,1760E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 10.21.02 WIB
7,4644S 109,1754E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023


RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 10:26:08 WIB
7,4709S 109,1748E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 10:26:42 WIB
7,4720S 109,1751E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 10:27:11 WIB
7,4727S 109,1753E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 10:27:44 WIB
7,4738S 109,1751E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 10:28:33 WIB
7,4744S 109,1749E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 10:29:06 WIB
7,4750S 109,1746E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 10:29:45 WIB
7,4763S 109,1749E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 10:30:16 WIB
7,4771S 109,1742E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 10.30.51 WIB
7,4781S 109,1742E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 10.31.28 WIB
7,4790S 109,1741E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 10.32.06 WIB
7,4797S 109,1739E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #2+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 10.32.43 WIB
7,4801S 109,1731E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 10:33:35 WIB
74808S 109.1725E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #2+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 10:34:45 WIB
74815S 109.1717E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #2+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 10:35:32 WIB
74819S 109.1710E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #2+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 10:36:34 WIB
74819S 109.1704E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 483 STA #2+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI :	STA	2+800	LOKASI :	STA	2+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			15	


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA	3+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			16	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI : STA 3+200


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 13:06:58 WIB
7,4870S 109,1632E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #4+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 13:07:41 WIB
7,4875S 109,1623E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #4+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 13:08:19 WIB
7,4873S 109,1616E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #4+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 13:09:04 WIB
7,4870S 109,1607E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #4+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI :	STA	5+200	LOKASI :	STA	5+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			27	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR




LOKASI :	STA	5+400	LOKASI :	STA	5+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			28	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 13.17.12 WIB
7.4876S 109.1531E
Kecamatan Purwokerto
#NO RUAS 483 STA #5+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 13.17.49 WIB
7.4884S 109.1526E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #5+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 13.18.32 WIB
7.4892S 109.1522E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #5+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 13.19.03 WIB
7.4900S 109.1519E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #5+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 13.19.44 WIB
7.4908S 109.1514E
#NO RUAS 483 STA #6+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 13.20.16 WIB
7.4916S 109.1510E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #6+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 13.20.52 WIB
7.4920S 109.1502E
#NO RUAS 483 STA #6+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 13.21.31 WIB
7.4927S 109.1498E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #6+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 13.24.24 WIB
7.4963S 109.1482E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #6+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 13.24.58 WIB
7.4971S 109.1483E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #6+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 13.25.38 WIB
7.4978S 109.1483E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #7+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 13.26.11 WIB
7.4988S 109.1484E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #7+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 13.29.20 WIB
7,5038S 109,1483E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #7+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 13.29.47 WIB
7,5043S 109,1482E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #7+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



3 Nov 2023 13.30.19 WIB
7,5049S 109,1482E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #7+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 13.30.49 WIB
7,5055S 109,1482E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 483 STA #7+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN - TIPAR



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN - TIPAR			41