

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
484	JL. MARGASANA - TIPAR			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
484	JL. MARGASANA - TIPAR			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



3 Nov 2023 14.29.23 WIB
7,5234S 109,1372E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 484 STA #0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 14.33.11 WIB
7,5222S 109,1374E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 484 STA #0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



3 Nov 2023 14.33.36 WIB
7,5214S 109,1376E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 484 STA #1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 14.34.10 WIB
7,5206S 109,1377E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 484 STA #1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
484	JL. MARGASANA - TIPAR			7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
484	JL. MARGASANA - TIPAR			8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



3 Nov 2023 14.51.06 WIB
7,5127S 109,1391E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 484 STA #2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 14.55.08 WIB
7,5118S 109,1395E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 484 STA #2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



3 Nov 2023 14.57.16 WIB
7,5119S 109,1407E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 484 STA #2+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 14.59.10 WIB
7,5120S 109,1416E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 484 STA #2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



3 Nov 2023 14.59.39 WIB
7,5121S 109,1424E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 484 STA #2+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 15.00.06 WIB
7,5123S 109,1430E
Kecamatan Padamara
#NO RUAS 484 STA #2+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



3 Nov 2023 15.00.37 WIB
7,5125S 109,1438E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 484 STA #2+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



3 Nov 2023 15.04.23 WIB
7,5127S 109,1451E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 484 STA #2+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MARGASANA - TIPAR



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+660

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
484	JL. MARGASANA - TIPAR			19