

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - TIPAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
487	JL. SANGGREMAN - TIPAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - TIPAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
487	JL. SANGGREMAN - TIPAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - TIPAR



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
487	JL. SANGGREMAN - TIPAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - TIPAR



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
487	JL. SANGGREMAN - TIPAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - TIPAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
487	JL. SANGGREMAN - TIPAR			5