

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR



6 Nov 2023 08.40.17 WIB
7,5354S 109,1552E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 488 STA #0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



6 Nov 2023 08.40.51 WIB
7,5345S 109,1549E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 488 STA #0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR



6 Nov 2023 08.41.23 WIB
7,5339S 109,1547E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 488 STA #0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



6 Nov 2023 08.41.52 WIB
7,5329S 109,1544E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 488 STA #0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR



6 Nov 2023 08:42:31 WIB
7,5327S 109,1543E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 488 STA #0+750
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



6 Nov 2023 08:43:12 WIB
7,5323S 109,1541E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 488 STA #0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR



6 Nov 2023 08:44:51 WIB
7,5313S 109,1538E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 488 STA #0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



6 Nov 2023 08:45:21 WIB
7,5303S 109,1534E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 488 STA #1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR





LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR





LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR



6 Nov 2023 08:54:19 WIB
7,5197S 109,1486E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 488 STA #2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



6 Nov 2023 08:54:54 WIB
7,5190S 109,1484E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 488 STA #2+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR



6 Nov 2023 08:55:30 WIB
7,5179S 109,1482E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 488 STA #2+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



6 Nov 2023 08:56:13 WIB
7,5171S 109,1480E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 488 STA #2+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR





LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR





LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+950

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN - TIPAR



LOKASI : STA 3+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
488	JL. BANJARPARAKAN - TIPAR			18