

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA



4 Nov 2023 13.58.07 WIB
7,5251S 109,1682E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 489 STA #0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 14.00.04 WIB
7,5252S 109,1690E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 489 STA #0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
489	JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA



4 Nov 2023 14.00.32 WIB
7,5253S 109,1699E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 489 STA #0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 14.01.01 WIB
7,5255S 109,1709E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 489 STA #0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
489	JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA



4 Nov 2023 14.01.36 WIB
7,5254S 109,1722E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 489 STA #0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 14.02.27 WIB
7,5254S 109,1729E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 489 STA #0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
489	JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA



4 Nov 2023 14.02.57 WIB
7,5253S 109,1735E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 489 STA #0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 14.03.33 WIB
7,5226S 109,1687E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 489 STA #0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
489	JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
489	JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
489	JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
489	JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA			7