

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI



4 Nov 2023 11:08:57 WIB
7,5178S 109,1347E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 492 STA #0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 11:09:30 WIB
7,5177S 109,1337E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 492 STA #0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI



4 Nov 2023 11:10:07 WIB
7,5174S 109,1327E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 492 STA #0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 11:10:41 WIB
7,5172S 109,1321E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 492 STA #0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI





LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI





LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI



4 Nov 2023 11:14:06 WIB
7,5160S 109,1275E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 492 STA #1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 11:14:38 WIB
7,5159S 109,1268E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 492 STA #1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI



4 Nov 2023 11:15:18 WIB
7,5157S 109,1259E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 492 STA #1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



4 Nov 2023 11:15:54 WIB
7,5160S 109,1255E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 492 STA #1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI



4 Nov 2023 11:16:43 WIB
7,5160S 109,1249E
Kecamatan Rawalo
#NO RUAS 492 STA #1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



4 Nov 2023 11:17:43 WIB
7,5162S 109,1233E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 492 STA #1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI



4 Nov 2023 11:18:17 WIB
7,5162S 109,1225E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 492 STA #1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



4 Nov 2023 11:19:13 WIB
7,5162S 109,1222E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 492 STA #1+850
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+850

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN - GENTAWANGI			10