

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS				
				
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA 0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7 M	LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS				
				
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA 0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M	LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS				
 20 Okt 2023 13.10.57 7,45984S 109,26264E Kecamatan Sokaraja #NO RUAS 493 STA 0+400 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  20 Okt 2023 13.11.23 7,45973S 109,26183E Kecamatan Sokaraja #NO RUAS 493 STA 0+500 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA 0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M	LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS				
 20 Okt 2023 13.11.55 7,45964S 109,26120E Kecamatan Sokaraja #NO RUAS 493 STA 0+600 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  20 Okt 2023 13.12.22 7,45953S 109,26021E Kecamatan Sokaraja #NO RUAS 493 STA 0+700 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA 0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M	LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



20 Okt 2023 13.12.45
7,45929S 109,25940E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 493 STA 0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 13.13.17
7,45895S 109,25861E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 493 STA 0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



20 Okt 2023 13.14.59
7,45880S 109,25786E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 493 STA 1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 13.15.42
7,45878S 109,25683E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 493 STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS




LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



20 Okt 2023 13:20:23
7,45426S 109,25237E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 493 STA 2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 13:20:53
7,45332S 109,25251E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 493 STA 2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



20 Okt 2023 13:21:23
7,45234S 109,25292E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 493 STA 2+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 13:23:19
7,45155S 109,25294E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 493 STA 2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



LOKASI : STA 2+310

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			13