

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG					
					
20 Okt 2023 08.38.50 7,44797S 109,24338E Kecamatan Purwokerto Selatan #NO RUAS 496 STA 0+000 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas		20 Okt 2023 08.40.17 7,44804S 109,24441E Kecamatan Purwokerto Selatan #NO RUAS 496 STA 0+100 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas			
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	10 M	LEBAR PERKERASAN	:	7 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG					
					
20 Okt 2023 08.40.49 7,44808S 109,24534E Kecamatan Purwokerto Selatan #NO RUAS 496 STA 0+200 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas		20 Okt 2023 08.41.28 7,44816S 109,24628E Kecamatan Purwokerto Selatan #NO RUAS 496 STA 0+300 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas			
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7 M	LEBAR PERKERASAN	:	7 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



20 Okt 2023 08.46.51
7,44694S 109,25442E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 496 STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 08.47.13
7,44688S 109,25506E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 496 STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



20 Okt 2023 08.47.51
7,44678S 109,25613E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 496 STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 08.48.24
7,44683S 109,25692E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 496 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



20 Okt 2023 08.48.48
7,44704S 109,25792E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 496 STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 08.49.17
7,44745S 109,25867E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 496 STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



20 Okt 2023 08.49.43
7,44791S 109,25928E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 496 STA 1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 08.50.13
7,44852S 109,25977E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 496 STA 1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



20 Okt 2023 08.58.22
7,45882S 109,27017E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 496 STA 3+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 08.58.45
7,45921S 109,27092E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 496 STA 3+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



20 Okt 2023 08.59.26
7,45938S 109,27175E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 496 STA 3+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 08.59.56
7,45936S 109,27249E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 496 STA 3+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			29