


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



20 Okt 2023 10.07.25
7,49637S 109,25252E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 10.09.56
7,49552S 109,25291E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



20 Okt 2023 10.10.26
7,49577S 109,25366E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 10.11.27
7,49598S 109,25456E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



20 Okt 2023 10 11 54
7,49588S 109,25535E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 10 12 20
7,49502S 109,25553E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+400

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



20 Okt 2023 10 12 45
7,49409S 109,25587E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 10 13 06
7,49343S 109,25611E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+600

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



20 Okt 2023 10:13:34
7,49249S 109,25648E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 10:14:04
7,49180S 109,25703E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



20 Okt 2023 10:14:49
7,49111S 109,25800E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 10:15:20
7,49013S 109,26041E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023														
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS														
 20 Okt 2023 10:18:10 7,48626S 109,25907E Kecamatan Patikraja #NO RUAS 497 STA 1+600 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  20 Okt 2023 10:19:21 7,48564S 109,25895E Kecamatan Patikraja #NO RUAS 497 STA 1+700 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas														
LOKASI : STA 1+600 LOKASI : STA 1+700														
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan KONDISI PERKERASAN : Sedang														
LEBAR PERKERASAN : 4 M LEBAR PERKERASAN : 4 M														
CATATAN : Aspal CATATAN : Aspal														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15%; text-align: center;">NO. RUAS</td><td style="width: 30%; text-align: center;">NAMA RUAS</td><td style="width: 30%; text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td><td style="width: 20%; text-align: center;">PETUGAS SURVEY</td><td style="width: 5%; text-align: center;">HALAMAN</td></tr><tr><td style="text-align: center;">497</td><td style="text-align: center;">SOKAWERA - KARANGNANAS</td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">9</td></tr></table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	497	SOKAWERA - KARANGNANAS			9
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			9										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023														
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS														
 20 Okt 2023 10:20:07 7,48460S 109,25875E Kecamatan Patikraja #NO RUAS 497 STA 1+800 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  20 Okt 2023 10:20:39 7,48363S 109,25860E Kecamatan Patikraja #NO RUAS 497 STA 1+900 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas														
LOKASI : STA 1+800 LOKASI : STA 1+900														
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan														
LEBAR PERKERASAN : 4 M LEBAR PERKERASAN : 4 M														
CATATAN : Aspal CATATAN : Aspal														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15%; text-align: center;">NO. RUAS</td><td style="width: 30%; text-align: center;">NAMA RUAS</td><td style="width: 30%; text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td><td style="width: 20%; text-align: center;">PETUGAS SURVEY</td><td style="width: 5%; text-align: center;">HALAMAN</td></tr><tr><td style="text-align: center;">497</td><td style="text-align: center;">SOKAWERA - KARANGNANAS</td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">10</td></tr></table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	497	SOKAWERA - KARANGNANAS			10
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			10										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



20 Okt 2023 10:21:04
7,48316S 109,25813E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 10:21:36
7,48251S 109,25893E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



20 Okt 2023 10:22:19
7,48188S 109,25967E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 2+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 10:22:50
7,48095S 109,25976E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



20 Okt 2023 10:23:20
7,48036S 109,26068E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 2+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 10:24:18
7,48031S 109,26169E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 2+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



20 Okt 2023 10:25:00
7,48058S 109,26202E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 2+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 10:25:26
7,48095S 109,26295E
Kecamatan Patikraja
#NO RUAS 497 STA 2+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS				
				
LOKASI :	STA	2+800	LOKASI :	STA 2+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	: Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS				
				
LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA 3+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	: Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



20 Okt 2023 10:28:08
7,47688S 109,26383E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 497 STA 3+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 10:28:35
7,47604S 109,26406E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 497 STA 3+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



20 Okt 2023 10:29:03
7,47521S 109,26466E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 497 STA 3+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 10:29:27
7,47433S 109,26495E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 497 STA 3+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			19



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			20



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS				
 20 Okt 2023 10:31:58 7,47033S 109,26633E #NO RUAS 497 STA 4+000 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  20 Okt 2023 10:32:22 7,46931S 109,26647E Kecamatan Sokaraja #NO RUAS 497 STA 4+100 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	4+000	LOKASI :	STA 4+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS				
 20 Okt 2023 10:32:49 7,46862S 109,26656E Kecamatan Sokaraja #NO RUAS 497 STA 4+200 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  20 Okt 2023 10:33:13 7,46769S 109,26666E Kecamatan Sokaraja #NO RUAS 497 STA 4+300 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	4+200	LOKASI :	STA 4+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



20 Okt 2023 10:35:27
7,46318S 109,26685E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 497 STA 4+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 10:35:52
7,46219S 109,26683E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 497 STA 4+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



20 Okt 2023 10:36:23
7,46119S 109,26683E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 497 STA 5+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



20 Okt 2023 10:36:43
7,46052S 109,26663E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 497 STA 5+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			29