

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



24 Okt 2023 3.59.16 PM
7,427253S 109,272010E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 500 #STA 0+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 4.01.07 PM
7,428210S 109,272268E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 500 #STA 0+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



24 Okt 2023 4.01.58 PM
7,428572S 109,272407E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 500 #STA 0+140
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 4.02.44 PM
7,429228S 109,272592E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 500 #STA 0+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+140

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



LOKASI : **STA 1+070**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



24 Okt 2023 4.16.22 PM
7,435640S 109,278557E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 500 #STA 1+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 4.17.07 PM
7,436438S 109,278740E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 500 #STA 1+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



24 Okt 2023 4.17.51 PM
7,437053S 109,279227E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 500 #STA 1+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 4.18.27 PM
7,437282S 109,279425E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 500 #STA 1+630
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+630

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG				
 24 Okt 2023 4.19.02 PM 7,437850S 109,279902E Kecamatan Kembaran #NO RUAS 500 #STA 1+700 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  24 Okt 2023 4.19.41 PM 7,438693S 109,280602E #NO RUAS 500 #STA 1+800 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	1+700	LOKASI :	STA 1+800
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG				
 24 Okt 2023 4.21.39 PM 7,439300S 109,281138E #NO RUAS 500 #STA 1+900 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  24 Okt 2023 4.22.47 PM 7,439922S 109,281762E #NO RUAS 500 #STA 2+000 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	1+900	LOKASI :	STA 2+000
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



LOKASI : STA 2+100

LOKASI : STA 2+140

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



LOKASI : STA 2+200

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



24 Okt 2023 4.27.57 PM
7,442392S 109,283900E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 500 #STA 2+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 4.30.31 PM
7,442893S 109,284405E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 500 #STA 2+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



24 Okt 2023 4.31.12 PM
7,442947S 109,285230E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 500 #STA 2+580
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 4.31.40 PM
7,442975S 109,285543E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 500 #STA 2+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+580

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



24 Okt 2023 4.32.15 PM
7,443667S 109,285812E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 500 #STA 2+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 4.34.21 PM
7,444488S 109,286017E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 500 #STA 2+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



24 Okt 2023 4.35.14 PM
7,445382S 109,286155E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 500 #STA 2+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



24 Okt 2023 4.35.58 PM
7,445587S 109,286860E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 500 #STA 3+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LEDUG - KEDONDONG



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
500	LEDUG - KEDONDONG			19