

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



21 Okt 2023 1.46.42 PM
7,457931S 109,298208E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 0+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



21 Okt 2023 1.49.02 PM
7,457088S 109,299533E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 0+030
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+030

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



21 Okt 2023 1.50.54 PM
7,456528S 109,299830E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 0+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



21 Okt 2023 1.52.12 PM
7,456322S 109,299860E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 0+120
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+120

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+280

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+380

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



21 Okt 2023 1.57.57 PM
7,453778S 109,300255E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 0+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



21 Okt 2023 1.58.46 PM
7,453163S 109,300260E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 0+480
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+480

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



21 Okt 2023 1.59.12 PM
7,452858S 109,300242E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 0+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



21 Okt 2023 1.59.54 PM
7,451993S 109,300218E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 0+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN				
 21 Okt 2023 2.02.41 PM 7,451272S 109,300205E Kecamatan Sokaraja #NO RUAS 502 #STA 0+680 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  21 Okt 2023 2.03.27 PM 7,451012S 109,300195E Kecamatan Sokaraja #NO RUAS 502 #STA 0+700 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	0+680	LOKASI :	STA 0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	: 2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN				
 21 Okt 2023 2.04.54 PM 7,450168S 109,300180E Kecamatan Sokaraja #NO RUAS 502 #STA 0+800 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  21 Okt 2023 2.05.34 PM 7,449475S 109,300117E Kecamatan Sokaraja #NO RUAS 502 #STA 0+900 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA 0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	: 2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



21 Okt 2023 2.06.17 PM
7,448508S 109,300012E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 1+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



21 Okt 2023 2.07.02 PM
7,447490S 109,299918E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 1+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



21 Okt 2023 2.07.49 PM
7,446877S 109,299865E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 1+160
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



21 Okt 2023 2.10.13 PM
7,446528S 109,299860E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 1+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+160

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



21 Okt 2023 2.10.50 PM
7,445632S 109,299912E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 1+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



21 Okt 2023 2.11.42 PM
7,445630S 109,300422E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 1+370
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+370

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



21 Okt 2023 2.12.24 PM
7,445405S 109,300597E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 1+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



21 Okt 2023 2.14.21 PM
7,444668S 109,300525E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 1+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



21 Okt 2023 2.15.16 PM
7,444007S 109,300685E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 1+580
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



21 Okt 2023 2.15.56 PM
7,444052S 109,301035E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 1+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+580

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



21 Okt 2023 2.16.34 PM
7,444115S 109,301260E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 1+630
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



21 Okt 2023 2.17.10 PM
7,444032S 109,301865E
Sokaraja
#NO RUAS 502 #STA 1+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+630

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			15