

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+025
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
506	SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP



LOKASI :	STA	0+075	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
506	SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP



21 Okt 2023 10:26:08
7,45916S 109,29169E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 506 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



21 Okt 2023 10:27:26
7,46071S 109,29168E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 506 STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
506	SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP



21 Okt 2023 10:28:10
7,46144S 109,29170E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 506 STA 0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



5 Jan 2024 15:27:20 WIB
7,46187S 109,29171E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 506 #STA 0+470
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+470

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
506	SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
506	SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
506	SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP



5 Jan 2024 15.34.04 WIB
7,465617S 109,291758E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 506 #STA 0+888
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



5 Jan 2024 15.35.48 WIB
7,465760S 109,291777E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 506 #STA 0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+888

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
506	SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP



5 Jan 2024 15.37.15 WIB
7,466035S 109,291788E
Kecamatan Kalibagor
#NO RUAS 506 #STA 0+933
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



21 Okt 2023 10.33.03
7,46664S 109,29177E
#NO RUAS 506 STA 1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+933

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
506	SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
506	SOKARAJA TENGAH - KARANGDADAP			7