

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



21 Okt 2023 08.42.54
7,45499S 109,26626E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 509 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



21 Okt 2023 08.44.26
7,45509S 109,26538E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 509 STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



21 Okt 2023 08.45.12
7,45519S 109,26441E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 509 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



21 Okt 2023 08.45.59
7,45528S 109,26346E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 509 STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+450

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+553

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+675

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+780

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+950

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI : STA 1+048

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+210

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			7