

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PASUKAN PELAJAR IMAM



25 Okt 2023 15.02.19
7,43882S 109,26812E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 514 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



25 Okt 2023 15.03.19
7,43877S 109,26917E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO RUAS 514 STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
514	JL. PASUKAN PELAJAR IMAM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PASUKAN PELAJAR IMAM



25 Okt 2023 15.03.52
7,43877S 109,26999E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 514 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



25 Okt 2023 15.04.25
7,43875S 109,27089E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 514 STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
514	JL. PASUKAN PELAJAR IMAM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PASUKAN PELAJAR IMAM



25 Okt 2023 15.04.54
7,43870S 109,27171E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 514 STA 0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



25 Okt 2023 15.05.27
7,43853S 109,27268E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 514 STA 0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
514	JL. PASUKAN PELAJAR IMAM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PASUKAN PELAJAR IMAM



25 Okt 2023 15.06.03
7,43848S 109,27387E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 514 STA 0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



25 Okt 2023 15.06.50
7,43865S 109,27498E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 514 STA 0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
514	JL. PASUKAN PELAJAR IMAM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PASUKAN PELAJAR IMAM



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
514	JL. PASUKAN PELAJAR IMAM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PASUKAN PELAJAR IMAM



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
514	JL. PASUKAN PELAJAR IMAM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PASUKAN PELAJAR IMAM



25 Okt 2023 15.09.20
7,44237S 109,27558E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 514 STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



25 Okt 2023 15.09.45
7,44327S 109,27579E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 514 STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
514	JL. PASUKAN PELAJAR IMAM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PASUKAN PELAJAR IMAM



25 Okt 2023 15.10.25
7,44407S 109,27603E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 514 STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



25 Okt 2023 15.11.52
7,44516S 109,27623E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 514 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
514	JL. PASUKAN PELAJAR IMAM			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PASUKAN PELAJAR IMAM



25 Okt 2023 15.12.21
7,44573S 109,27635E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 514 STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



25 Okt 2023 15.12.51
7,44663S 109,27657E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 514 STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
514	JL. PASUKAN PELAJAR IMAM			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PASUKAN PELAJAR IMAM



25 Okt 2023 15.13.34
7,44710S 109,27671E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 514 STA 1+750
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+750

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
514	JL. PASUKAN PELAJAR IMAM			10