

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 14.50.40
7,534691S 109,354710E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 517 #STA 0+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 14.53.04
7,533893S 109,354790E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 517 #STA 0+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 14.54.34
7,533343S 109,355390E
#NO RUAS 517 #STA 0+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 14.55.17
7,533245S 109,356238E
#NO RUAS 517 #STA 0+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 14.56.05
7,533190S 109,356953E
#NO RUAS 517 #STA 0+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 14.56.47
7,532785S 109,357973E
#NO RUAS 517 #STA 0+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 14.57.31
7,532433S 109,358860E
#NO RUAS 517 #STA 0+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 14.58.09
7,532467S 109,359678E
#NO RUAS 517 #STA 0+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 14.58.51
7,532553S 109,360428E
#NO RUAS 517 #STA 0+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 14.59.40
7,532397S 109,361340E
#NO RUAS 517 #STA 0+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 15.00.23
7,532428S 109,362303E
#NO RUAS 517 #STA 1+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 15.01.03
7,532433S 109,363305E
#NO RUAS 517 #STA 1+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 15.01.45
7,532755S 109,364178E
#NO RUAS 517 #STA 1+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 15.02.37
7,532608S 109,365098E
#NO RUAS 517 #STA 1+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 15.03.15
7,532412S 109,365933E
#NO RUAS 517 #STA 1+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 15.03.57
7,532317S 109,366792E
#NO RUAS 517 #STA 1+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA					
					
LOKASI :	STA	1+580	LOKASI :	STA	1+600
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
517	KEMAWI - PIASA			9	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA					
					
LOKASI :	STA	1+620	LOKASI :	STA	1+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Beton	CATATAN	:	Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
517	KEMAWI - PIASA			10	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA





LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA





LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 15:28:46
7,527513S 109,368770E
#NO RUAS 517 #STA 2+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 15:29:25
7,527212S 109,369285E
#NO RUAS 517 #STA 2+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 15:44:45
7,526783S 109,370455E
#NO RUAS 517 #STA 2+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 15:45:34
7,526473S 109,370582E
#NO RUAS 517 #STA 2+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 15:46:25
7,525657S 109,371843E
#NO RUAS 517 #STA 2+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 15:47:15
7,525890S 109,372678E
#NO RUAS 517 #STA 2+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 15:48:13
7,524577S 109,372740E
#NO RUAS 517 #STA 2+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 15:49:00
7,523985S 109,372183E
#NO RUAS 517 #STA 2+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA				
				
LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA 3+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	: 2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA				
				
LOKASI :	STA	3+200	LOKASI :	STA 3+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	: 2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA				
 28 Okt 2023 15.57.34 7,521735S 109,370815E #NO RUAS 517 #STA 3+400 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  28 Okt 2023 15.58.40 7,520753S 109,370890E #NO RUAS 517 #STA 3+500 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	3+400	LOKASI :	STA 3+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	: 3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA				
 28 Okt 2023 15.59.27 7,519938S 109,370843E #NO RUAS 517 #STA 3+600 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  28 Okt 2023 16.00.11 7,518950S 109,371003E #NO RUAS 517 #STA 3+700 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	3+600	LOKASI :	STA 3+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	: 3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 16.01.14
7,518205S 109,370423E
#NO RUAS 517 #STA 3+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 16.02.12
7,517625S 109,369790E
#NO RUAS 517 #STA 3+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 16.03.05
7,517113S 109,369185E
#NO RUAS 517 #STA 4+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 16.03.52
7,517135S 109,368958E
#NO RUAS 517 #STA 4+020
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+020

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 16.05.20
7,516692S 109,368293E
#NO RUAS 517 #STA 4+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 16.06.25
7,516673S 109,367657E
#NO RUAS 517 #STA 4+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 16.07.00
7,517357S 109,367170E
#NO RUAS 517 #STA 4+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 16.07.36
7,517810S 109,366590E
#NO RUAS 517 #STA 4+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 16:08:47
7,517865S 109,365928E
#NO RUAS 517 #STA 4+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 16:09:13
7,517752S 109,364882E
#NO RUAS 517 #STA 4+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 16:09:58
7,517595S 109,363967E
#NO RUAS 517 #STA 4+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 16:10:59
7,517178S 109,363218E
#NO RUAS 517 #STA 4+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 16.12.06
7,516178S 109,362930E
#NO RUAS 517 #STA 4+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 16.24.06
7,507938S 109,361315E
#NO RUAS 517 #STA 5+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



28 Okt 2023 16.15.14
7,514552S 109,362192E
#NO RUAS 517 #STA 5+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



28 Okt 2023 16.16.15
7,513833S 109,361862E
#NO RUAS 517 #STA 5+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023									
RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA									
 28 Okt 2023 16.17.14 7,512833S 109,361688E #NO RUAS 517 #STA 5+300 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  28 Okt 2023 16.18.07 7,512367S 109,361613E #NO RUAS 517 #STA 5+350 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI									
LOKASI : STA 5+300									
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat									
LEBAR PERKERASAN : 3 M									
CATATAN : Aspal									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15%; text-align: center;">NO. RUAS 517</td><td style="width: 25%; text-align: center;">NAMA RUAS KEMAWI - PIASA</td><td style="width: 25%; text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td><td style="width: 25%; text-align: center;">PETUGAS SURVEY</td><td style="width: 10%; text-align: center;">HALAMAN 29</td></tr></table>					NO. RUAS 517	NAMA RUAS KEMAWI - PIASA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 29
NO. RUAS 517	NAMA RUAS KEMAWI - PIASA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 29					

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023									
RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA									
 28 Okt 2023 16.18.40 7,512097S 109,361840E #NO RUAS 517 #STA 5+400 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  28 Okt 2023 16.19.18 7,511202S 109,361795E #NO RUAS 517 #STA 5+500 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI									
LOKASI : STA 5+400									
KONDISI PERKERASAN : Baik									
LEBAR PERKERASAN : 4 M									
CATATAN : Aspal									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15%; text-align: center;">NO. RUAS 517</td><td style="width: 25%; text-align: center;">NAMA RUAS KEMAWI - PIASA</td><td style="width: 25%; text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td><td style="width: 25%; text-align: center;">PETUGAS SURVEY</td><td style="width: 10%; text-align: center;">HALAMAN 30</td></tr></table>					NO. RUAS 517	NAMA RUAS KEMAWI - PIASA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 30
NO. RUAS 517	NAMA RUAS KEMAWI - PIASA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 30					

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 5+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : **STA** **5+870**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			33