

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - SOMAGEDE



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
519	SOKAWERA - SOMAGEDE			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - SOMAGEDE



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
519	SOKAWERA - SOMAGEDE			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - SOMAGEDE



30 Okt 2023 13.43.32
7,529757S 109,321270E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 0+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 13.44.25
7,529583S 109,322938E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 0+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	SOKAWERA - SOMAGEDE			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - SOMAGEDE



30 Okt 2023 13.49.15
7,528950S 109,323892E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 0+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 13.49.38
7,528933S 109,324030E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 0+610
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+610

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	SOKAWERA - SOMAGEDE			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - SOMAGEDE



30 Okt 2023 13.50.53
7,528593S 109,324837E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 0+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 14.02.06
7,525533S 109,331955E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 0+750
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+750

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	SOKAWERA - SOMAGEDE			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - SOMAGEDE



30 Okt 2023 13.51.45
7,527743S 109,325667E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 0+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 13.52.17
7,527080S 109,325887E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 0+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	SOKAWERA - SOMAGEDE			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - SOMAGEDE



30 Okt 2023 13:53:01
7,526268S 109,326168E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 1+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 13:54:28
7,526483S 109,326477E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 1+050
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	SOKAWERA - SOMAGEDE			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - SOMAGEDE



30 Okt 2023 13:55:01
7,526525S 109,326765E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 1+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 13:55:56
7,526465S 109,327885E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 1+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	SOKAWERA - SOMAGEDE			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - SOMAGEDE



30 Okt 2023 13.56.38
7,526412S 109,328678E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 1+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 13.57.27
7,526333S 109,329190E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 1+350
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	SOKAWERA - SOMAGEDE			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - SOMAGEDE



30 Okt 2023 13.58.24
7,526325S 109,329698E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 1+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 13.59.03
7,526180S 109,330487E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 519 #STA 1+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	SOKAWERA - SOMAGEDE			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - SOMAGEDE



30 Okt 2023 13.59.43

7,525952S 109,331352E

Kecamatan Somagede

#NO RUAS 519 #STA 1+600

#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 14.00.22

7,525822S 109,331553E

Kecamatan Somagede

#NO RUAS 519 #STA 1+630

#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+630

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	SOKAWERA - SOMAGEDE			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA - SOMAGEDE



30 Okt 2023 14.01.55

7,525533S 109,331955E

Kecamatan Somagede

#NO RUAS 519 #STA 1+700

#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
519	SOKAWERA - SOMAGEDE			12