

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



30 Okt 2023 11.03.48
7,521593S 109,331868E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 0+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 11.06.27
7,522477S 109,332487E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 0+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



30 Okt 2023 11.07.59
7,523350S 109,333092E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 0+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 11.08.49
7,523350S 109,333238E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 0+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



30 Okt 2023 11:10:50
7,523318S 109,334295E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 0+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 11:11:26
7,523495S 109,335617E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 0+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



30 Okt 2023 11:12:33
7,523693S 109,335945E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 0+550
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 11:13:19
7,524093S 109,336248E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 0+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



30 Okt 2023 11.14.01
7,524135S 109,336378E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 0+610
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 11.14.55
7,524437S 109,337120E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 0+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+610

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



30 Okt 2023 11.22.30
7,524990S 109,338010E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 0+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 11.23.12
7,525390S 109,338662E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 0+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING					
 30 Okt 2023 11.23.57 7,525738S 109,339507E Kecamatan Somagede #NO RUAS 520 #STA 1+000 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  30 Okt 2023 11.24.44 7,526218S 109,340220E #NO RUAS 520 #STA 1+100 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI					
LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
520	SOMAGEDE - KLINTING			7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING					
 30 Okt 2023 11.25.29 7,527053S 109,340955E Kecamatan Somagede #NO RUAS 520 #STA 1+200 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  30 Okt 2023 11.26.15 7,527545S 109,340805E Kecamatan Somagede #NO RUAS 520 #STA 1+300 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI					
LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
520	SOMAGEDE - KLINTING			8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



30 Okt 2023 11.26.51
7,528527S 109,341092E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 1+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 11.27.24
7,528932S 109,341718E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 1+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



30 Okt 2023 11.28.09
7,529637S 109,341450E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 1+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 11.28.45
7,530415S 109,341682E
rt2
#NO RUAS 520 #STA 1+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



30 Okt 2023 11.29.40
7,531307S 109,341528E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 1+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 11.30.29
7,531905S 109,341757E
#NO RUAS 520 #STA 1+850
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



30 Okt 2023 11.31.05
7,532453S 109,342123E
#NO RUAS 520 #STA 1+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 11.31.48
7,533387S 109,342140E
#NO RUAS 520 #STA 2+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



30 Okt 2023 11.32.38
7,534173S 109,342325E
#NO RUAS 520 #STA 2+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 11.33.21
7,534403S 109,342798E
#NO RUAS 520 #STA 2+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



30 Okt 2023 11.34.16
7,535272S 109,343138E
#NO RUAS 520 #STA 2+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 11.35.03
7,536183S 109,343297E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 2+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



30 Okt 2023 11.35.46
7,536860S 109,344003E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 2+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 11.36.33
7,536953S 109,344595E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 2+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



30 Okt 2023 11.37.53
7,537928S 109,345230E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 2+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 11.38.30
7,538815S 109,345382E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 520 #STA 2+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING				
 30 Okt 2023 11.39.23 7,539120S 109,344557E Kecamatan Somagede #NO RUAS 520 #STA 2+900 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  30 Okt 2023 11.40.19 7,539903S 109,343918E #NO RUAS 520 #STA 3+000 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	2+900	LOKASI :	STA 3+000
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING				
 30 Okt 2023 11.45.29 7,540270S 109,343737E Kecamatan Somagede #NO RUAS 520 #STA 3+100 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  30 Okt 2023 11.45.00 7,540715S 109,343592E Kecamatan Somagede #NO RUAS 520 #STA 3+200 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	3+100	LOKASI :	STA 3+200
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOMAGEDE - KLINTING



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
520	SOMAGEDE - KLINTING			19