

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+250

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



30 Okt 2023 15.20.58
7,530075S 109,316602E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 0+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 15.21.31
7,530367S 109,316603E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 0+340
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+340

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



30 Okt 2023 15.22.10
7,531060S 109,316575E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 0+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 15.23.16
7,531203S 109,316788E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 0+460
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+460

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



30 Okt 2023 15.23.41
7,531007S 109,317337E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 0+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :
STA
0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



30 Okt 2023 15.24.15
7,530817S 109,318168E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 0+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :
STA
0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



30 Okt 2023 15.25.04
7,530880S 109,318755E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 0+660
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :
STA
0+660

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



30 Okt 2023 15.25.39
7,531135S 109,318992E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 0+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :
STA
0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



30 Okt 2023 15.26.17
7,531770S 109,319460E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 0+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 15.27.13
7,532593S 109,319862E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 0+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



30 Okt 2023 15.28.19
7,533440S 109,320288E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 1+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 15.29.29
7,534135S 109,320840E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 1+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN				
 30 Okt 2023 15.30.12 7,534223S 109,321770E Kecamatan Somagede #NO RUAS 521 #STA 1+200 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  30 Okt 2023 15.30.52 7,534480S 109,321875E Kecamatan Somagede #NO RUAS 521 #STA 1+230 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA 1+230
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	: 2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN				
 30 Okt 2023 15.31.34 7,534902S 109,322298E Kecamatan Somagede #NO RUAS 521 #STA 1+300 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI  30 Okt 2023 15.32.20 7,535442S 109,323008E Kecamatan Somagede #NO RUAS 521 #STA 1+400 #Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI				
LOKASI :	STA	1+300	LOKASI :	STA 1+400
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	: 2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 1+440

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 1+600

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN					
					
LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			13	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN					
					
LOKASI :	STA	1+950	LOKASI :	STA	2+000
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			14	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



30 Okt 2023 15:39:44
7,540442S 109,325842E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 2+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 15:40:32
7,541517S 109,325983E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 2+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



30 Okt 2023 15:41:39
7,542680S 109,326153E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 2+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 15:42:35
7,543208S 109,326000E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 2+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



30 Okt 2023 15.43.29
7,544287S 109,325978E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 2+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 15.44.12
7,544910S 109,326340E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 2+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



30 Okt 2023 15.44.47
7,545202S 109,326345E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 2+630
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 15.45.39
7,545670S 109,326503E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 2+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+630

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN





LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+840

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN





LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



30 Okt 2023 15.50.11
7,548622S 109,325760E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 3+025
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 15.51.15
7,548920S 109,325762E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 3+050
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+025

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+050

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



30 Okt 2023 15.51.46
7,549267S 109,325732E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 3+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 15.52.29
7,549710S 109,325615E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 3+140
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+140

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN				
				
LOKASI : STA 3+200		LOKASI : STA 3+300		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal		
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN				
				
LOKASI : STA 3+400		LOKASI : STA 3+500		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal		
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



30 Okt 2023 15:57:05
7,552430S 109,327017E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 3+545
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 15:57:45
7,552913S 109,326880E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 3+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+545

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



30 Okt 2023 15:58:43
7,553563S 109,326627E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 3+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



30 Okt 2023 15:59:24
7,554365S 109,326218E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 521 #STA 3+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+700

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+910

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			27