

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10.11.02
7,51386S 109,34464E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 10.11.59
7,51253S 109,34450E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10.12.33
7,51159S 109,34442E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 10.13.08
7,51027S 109,34425E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10:13:32
7,50971S 109,34418E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 10:14:03
7,50902S 109,34414E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10:14:41
7,50862S 109,34414E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 0+560
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 10:15:13
7,50809S 109,34417E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+560

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10.15.38
7,50749S 109,34391E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 10.16.06
7,50695S 109,34358E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10.16.35
7,50612S 109,34372E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 10.17.10
7,50543S 109,34377E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA




30 Okt 2023 10:17:40
7,50401S 109,34378E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



30 Okt 2023 10:18:08
7,50323S 109,34370E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10:18:53
7,50283S 109,34279E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



9 Jan 2024 08:36:42 WIB
7,502817S 109,342343E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 #STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



9 Jan 2024 08.36.00 WIB
7,502828S 109.342018E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 #STA 1+440
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



9 Jan 2024 08.38.15 WIB
7,502880S 109.341242E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 #STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+440

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



9 Jan 2024 08.39.27 WIB
7,502786S 109.340337E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 #STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



9 Jan 2024 08.40.30 WIB
7,502637S 109.339418E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 #STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+875

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10.24.27
7,49968S 109,33939E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



30 Okt 2023 10.24.59
7,49866S 109,33952E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 2+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA




30 Okt 2023 10.25.28
7,49775S 109,33956E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



30 Okt 2023 10.26.03
7,49651S 109,33928E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 2+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10.26.36
7,49584S 109,83925E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 2+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



30 Okt 2023 10.27.00
7,49517S 109,33926E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 2+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10.27.46
7,49386S 109,33930E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 2+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



30 Okt 2023 10.28.16
7,49333S 109,33932E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 2+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10:28:58
7,49227S 109,33942E
Kecamatan Kemangkon
#NO RUAS 522 STA 2+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 10:29:48
7,49157S 109,33947E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 3+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10:30:28
7,49054S 109,33942E
Kecamatan Kemangkon
#NO RUAS 522 STA 3+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 10:31:12
7,48976S 109,33941E
Kecamatan Kemangkon
#NO RUAS 522 STA 3+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KANDING - PLANA				
 30 Okt 2023 10:31:44 7,48877S 109,33940E Kecamatan Somagede #NO RUAS 522 STA 3+300 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  30 Okt 2023 10:32:24 7,48797S 109,33939E Kecamatan Kemangkoni #NO RUAS 522 STA 3+400 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	3+300	LOKASI :	STA 3+400
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	: 5 M
CATATAN	:	Beton	CATATAN	: Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			18


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KANDING - PLANA				
 30 Okt 2023 10:33:04 7,48696S 109,33983E Kecamatan Kemangkoni #NO RUAS 522 STA 3+500 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  30 Okt 2023 10:33:43 7,48654S 109,34016E Kecamatan Kemangkoni #NO RUAS 522 STA 3+550 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	3+500	LOKASI :	STA 3+550
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
CATATAN	:	Beton	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10.34.19
7,48654S 109,34053E
Kecamatan Kemangkon
#NO RUAS 522 STA 3+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



30 Okt 2023 10.34.53
7,48650S 109,34127E
Kecamatan Kemangkon
#NO RUAS 522 STA 3+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10.35.26
7,48647S 109,34206E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 3+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



30 Okt 2023 10.36.17
7,48645S 109,34297E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 3+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10.36.59
7,48648S 109,34403E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 4+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 10.38.20
7,48651S 109,34482E
Kecamatan Kemangkon
#NO RUAS 522 STA 4+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



30 Okt 2023 10.38.56
7,48641S 109,34597E
Kecamatan Kemangkon
#NO RUAS 522 STA 4+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 10.39.29
7,48636S 109,34655E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 522 STA 4+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KANDING - PLANA



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
522	KANDING - PLANA			24