

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 0+800


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



23 Okt 2023 10.48.10 WIB
7,3813S 109,2490E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 523 STA #1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 10.48.40 WIB
7,3806S 109,2489E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 523 STA #1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



23 Okt 2023 10.49.17 WIB
7,3799S 109,2487E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 523 STA #1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 10.50.01 WIB
7,3788S 109,2484E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 523 STA #1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			11	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI :	STA	2+200	LOKASI :	STA	2+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			12	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 2+760

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 2+890

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



23 Okt 2023 11.02.36 WIB
7,3710S 109,2565E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 523 STA #3+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 11.03.15 WIB
7,3710S 109,2574E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 523 STA #3+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



23 Okt 2023 11.03.51 WIB
7,3707S 109,2582E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 523 STA #3+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 11.04.28 WIB
7,3704S 109,2589E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 523 STA #3+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			17