

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 08:46:23 WIB
7,3724S 109,2751E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 08:48:32 WIB
7,3716S 109,2751E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 08:49:11 WIB
7,3707S 109,2750E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #2+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 08:49:56 WIB
7,3698S 109,2749E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 08.56.43 WIB
7,3651S 109,2749E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #2+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 08.57.16 WIB
7,3644S 109,2750E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #2+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 08.58.14 WIB
7,3634S 109,2751E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #3+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 08.59.02 WIB
7,3626S 109,2751E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #3+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09.08.27 WIB
7,3543S 109,2755E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #4+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09.09.08 WIB
7,3535S 109,2755E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #4+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09.09.49 WIB
7,3526S 109,2755E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #4+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09.10.47 WIB
7,3517S 109,2755E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #4+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI :	STA	4+400	LOKASI :	STA	4+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			23	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI :	STA	4+600	LOKASI :	STA	4+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			24	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI :	STA	4+800	LOKASI :	STA	4+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			25	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI :	STA	5+000	LOKASI :	STA	5+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			26	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : **STA 5+200**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09.23.13 WIB
7,3404S 109,2737E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #5+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09.24.10 WIB
7,3394S 109,2736E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #5+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09.25.30 WIB
7,3384S 109,2737E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #5+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09.26.04 WIB
7,3376S 109,2737E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #5+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09.26.50 WIB
7,3367S 109,2738E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #6+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09.27.42 WIB
7,3359S 109,2738E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #6+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09.28.44 WIB
7,3349S 109,2736E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #6+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09.29.16 WIB
7,3341S 109,2733E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #6+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09:33:24 WIB
7,3302S 109,2708E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #6+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09:33:52 WIB
7,3295S 109,2704E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #6+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09:34:28 WIB
7,3288S 109,2700E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #7+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09:35:02 WIB
7,3280S 109,2697E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #7+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09:35:41 WIB
7,3273S 109,2693E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #7+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09:36:18 WIB
7,3264S 109,2689E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #7+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09:37:02 WIB
7,3255S 109,2684E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #7+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09:38:22 WIB
7,3248S 109,2681E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #7+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09.42.00 WIB
7,3208S 109,2655E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #8+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09.42.45 WIB
7,3202S 109,2653E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #8+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09.43.22 WIB
7,3194S 109,2648E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #8+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09.44.17 WIB
7,3186S 109,2643E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #8+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI :	STA	8+400	LOKASI :	STA	8+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			43	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI :	STA	8+600	LOKASI :	STA	8+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			44	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09.48.09 WIB
7,3156S 109,2611E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #8+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09.48.41 WIB
7,3152S 109,2604E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #8+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09.49.30 WIB
7,3146S 109,2597E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #9+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09.50.04 WIB
7,3137S 109,2595E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #9+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI :	STA	9+200	LOKASI :	STA	9+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			47	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI :	STA	9+400	LOKASI :	STA	9+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			48	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI :	STA	9+600	LOKASI :	STA	9+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			49	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI :	STA	9+800	LOKASI :	STA	9+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			50	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09.56.33 WIB
7,3154S 109,2520E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #10+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 09.57.15 WIB
7,3152S 109,2513E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #10+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



20 Okt 2023 09.58.04 WIB
7,3147S 109,2504E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #10+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



20 Okt 2023 10.00.52 WIB
7,3147S 109,2498E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 525 STA #10+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			52