

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



20 Okt 2023 12.47.30 PM  
7,389538S 109,279530E  
Kecamatan Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 0+000  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



20 Okt 2023 12.49.41 PM  
7,389248S 109,280413E  
Kecamatan Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 0+100  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 526      | KARANGCEGAK - SILADO |                        |                | 1       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



20 Okt 2023 12.50.36 PM  
7,388925S 109,281240E  
Kecamatan Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 0+200  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



20 Okt 2023 12.51.40 PM  
7,388395S 109,282025E  
Kecamatan Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 0+300  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 526      | KARANGCEGAK - SILADO |                        |                | 2       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



20 Okt 2023 12.52.46 PM  
7,388193S 109,282978E  
Kecamatan Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 0+400  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



20 Okt 2023 12.54.09 PM  
7,388142S 109,283852E  
Kecamatan Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 0+500  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :                   STA                   0+400

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                   :           5.2                   M

CATATAN                   :           Aspal

LOKASI :                   STA                   0+500

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                   :           5.2                   M

CATATAN                   :           Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 526      | KARANGCEGAK - SILADO |                        |                | 3       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



20 Okt 2023 12.54.49 PM  
7,388173S 109,284780E  
Kecamatan Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 0+600  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



20 Okt 2023 12.56.28 PM  
7,388040S 109,285688E  
Kecamatan Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 0+700  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :                   STA                   0+600

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                   :           5.2                   M

CATATAN                   :           Aspal

LOKASI :                   STA                   0+700

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                   :           5.2                   M

CATATAN                   :           Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 526      | KARANGCEGAK - SILADO |                        |                | 4       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 526      | KARANGCEGAK - SILADO |                        |                | 5       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 526      | KARANGCEGAK - SILADO |                        |                | 6       |

| FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023                                                                                                   |                      |                                                                                                                             |                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO                                                                                                      |                      |                                                                                                                             |                    |           |
|                                                      |                      |                                          |                    |           |
| 20 Okt 2023 1.01.51 PM<br>7,387623S 109,290197E<br>Kecamatan Kembaran<br>#NO RUAS 526 #STA 1+200<br>#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI |                      | 20 Okt 2023 1.03.44 PM<br>7,387567S 109,291022E<br>Sumbang<br>#NO RUAS 526 #STA 1+300<br>#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI |                    |           |
| LOKASI :                                                                                                                               | STA                  | 1+200                                                                                                                       | LOKASI :           | STA 1+300 |
| KONDISI PERKERASAN                                                                                                                     | :                    | Baik                                                                                                                        | KONDISI PERKERASAN | : Sedang  |
| LEBAR PERKERASAN                                                                                                                       | :                    | 5.2 M                                                                                                                       | LEBAR PERKERASAN   | : 4.8 M   |
| CATATAN                                                                                                                                | :                    | Aspal                                                                                                                       | CATATAN            | : Aspal   |
| NO. RUAS                                                                                                                               | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS                                                                                                      | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN   |
| 526                                                                                                                                    | KARANGCEGAK - SILADO |                                                                                                                             |                    | 7         |

| FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023                                                                                                  |                      |                                                                                                                                       |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO                                                                                                     |                      |                                                                                                                                       |                    |           |
|                                                   |                      |                                                  |                    |           |
| 20 Okt 2023 1.06.07 PM<br>7,387428S 109,292043E<br>Kecamatan Sumbang<br>#NO RUAS 526 #STA 1+400<br>#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI |                      | 20 Okt 2023 1.07.17 PM<br>7,387030S 109,293222E<br>Kecamatan Sumbang<br>#NO RUAS 526 #STA 1+500<br>#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI |                    |           |
| LOKASI :                                                                                                                              | STA                  | 1+400                                                                                                                                 | LOKASI :           | STA 1+500 |
| KONDISI PERKERASAN                                                                                                                    | :                    | Sedang                                                                                                                                | KONDISI PERKERASAN | : Sedang  |
| LEBAR PERKERASAN                                                                                                                      | :                    | 4.8 M                                                                                                                                 | LEBAR PERKERASAN   | : 4.8 M   |
| CATATAN                                                                                                                               | :                    | Aspal                                                                                                                                 | CATATAN            | : Aspal   |
| NO. RUAS                                                                                                                              | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS                                                                                                                | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN   |
| 526                                                                                                                                   | KARANGCEGAK - SILADO |                                                                                                                                       |                    | 8         |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



20 Okt 2023 1.08.19 PM  
7,386807S 109,293912E  
Kecamatan Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 1+600  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



20 Okt 2023 1.09.09 PM  
7,386560S 109,294757E  
Kecamatan Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 1+700  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 526      | KARANGCEGAK - SILADO |                        |                | 9       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



20 Okt 2023 1.09.58 PM  
7,386305S 109,295743E  
Kecamatan Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 1+800  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



20 Okt 2023 1.11.03 PM  
7,386162S 109,296773E  
Kecamatan Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 1+900  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 526      | KARANGCEGAK - SILADO |                        |                | 10      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 2+000

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 526      | KARANGCEGAK - SILADO |                        |                | 11      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 2+200

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 526      | KARANGCEGAK - SILADO |                        |                | 12      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



20 Okt 2023 1.16.32 PM  
7,385608S 109,300608E  
Kecamatan Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 2+400  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



20 Okt 2023 1.17.36 PM  
7,385492S 109,302102E  
Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 2+500  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 526      | KARANGCEGAK - SILADO |                        |                | 13      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



20 Okt 2023 1.18.23 PM  
7,385442S 109,303095E  
Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 2+600  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



20 Okt 2023 1.34.49 PM  
7,385425S 109,304017E  
Kecamatan Sumbang  
#NO RUAS 526 #STA 2+700  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 526      | KARANGCEGAK - SILADO |                        |                | 14      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 526      | KARANGCEGAK - SILADO |                        |                | 15      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 526      | KARANGCEGAK - SILADO |                        |                | 16      |