


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DATAR - BANJARSARI WETAN



23 Okt 2023 09:24:20 WIB
7,3721S 109,2522E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 527 STA #0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 09:26:17 WIB
7,3713S 109,2520E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 527 STA #0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	JL. DATAR - BANJARSARI WETAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DATAR - BANJARSARI WETAN



23 Okt 2023 09:27:07 WIB
7,3703S 109,2518E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 527 STA #0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 09:28:20 WIB
7,3693S 109,2517E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 527 STA #0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	JL. DATAR - BANJARSARI WETAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DATAR - BANJARSARI WETAN



23 Okt 2023 09:28:59 WIB
7,36838S 109,2515E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 527 STA #0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 09:29:51 WIB
7,3671S 109,2514E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 527 STA #0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	JL. DATAR - BANJARSARI WETAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DATAR - BANJARSARI WETAN



23 Okt 2023 09:30:39 WIB
7,3666S 109,2513E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 527 STA #0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 09:31:21 WIB
7,3657S 109,2512E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 527 STA #0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	JL. DATAR - BANJARSARI WETAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DATAR - BANJARSARI WETAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	JL. DATAR - BANJARSARI WETAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DATAR - BANJARSARI WETAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	JL. DATAR - BANJARSARI WETAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DATAR - BANJARSARI WETAN



23 Okt 2023 09:34:50 WIB
7,3613S 109,2506E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 527 STA #1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 09:35:40 WIB
7,3605S 109,2505E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 527 STA #1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	JL. DATAR - BANJARSARI WETAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DATAR - BANJARSARI WETAN



23 Okt 2023 09:36:25 WIB
7,3601S 109,2511E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 527 STA #1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 09:37:29 WIB
7,3601S 109,2511E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 527 STA #1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
527	JL. DATAR - BANJARSARI WETAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DATAR - BANJARSARI WETAN



LOKASI :	STA	1+600	LOKASI :	STA	1+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
527	JL. DATAR - BANJARSARI WETAN		DPU KABUPATEN BANYUMAS		9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DATAR - BANJARSARI WETAN



LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+850
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
527	JL. DATAR - BANJARSARI WETAN		DPU KABUPATEN BANYUMAS		10