

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
528	JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
528	JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG



25 Okt 2023 13.18.37 WIB
7,3908S 109,2687E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 528 STA #0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 13.19.13 WIB
7,3907S 109,2692E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 528 STA #0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
528	JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG



25 Okt 2023 13.19.57 WIB
7,3903S 109,2700E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 528 STA #0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 13.20.50 WIB
7,3901S 109,2712E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 528 STA #0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
528	JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG



25 Okt 2023 13.21.33 WIB
7,3899S 109,2716E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 528 STA #0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 13.22.39 WIB
7,3895S 109,2727E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 528 STA #0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
528	JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG



25 Okt 2023 13.23.30 WIB
7,3893S 109,2733E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 528 STA #1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 13.24.06 WIB
7,3916S 109,2778E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 528 STA #1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
528	JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG



25 Okt 2023 13.24.52 WIB
7,3889S 109,2751E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 528 STA #1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



25 Okt 2023 13.25.37 WIB
7,3888S 109,2757E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 528 STA #1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
528	JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG



25 Okt 2023 13.26.24 WIB
7,3885S 109,2770E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 528 STA #1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



25 Okt 2023 13.27.06 WIB
7,3882S 109,2776E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 528 STA #1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
528	JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
528	JL. TAMBAKSOGRA - SUMBANG			9