

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



24 Okt 2023 10.54.25 WIB
7,3774S 109,2611E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 529 STA #1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



24 Okt 2023 10.55.12 WIB
7,3765S 109,2610E
Sumbang
#NO RUAS 529 STA #1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



24 Okt 2023 10.55.48 WIB
7,3755S 109,2609E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 529 STA #1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



24 Okt 2023 10.56.45 WIB
7,3748S 109,2608E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 529 STA #1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



24 Okt 2023 10.57.29 WIB
7,3741S 109,2608E
Sumbang
#NO RUAS 529 STA #2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



24 Okt 2023 10.58.18 WIB
7,3729S 109,2607E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 529 STA #2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



24 Okt 2023 10.58.54 WIB
7,3720S 109,2607E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 529 STA #2+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



24 Okt 2023 10.59.30 WIB
7,3711S 109,2607E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 529 STA #2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



24 Okt 2023 11.03.00 WIB
7,3666S 109,2606E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 529 STA #2+800
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



24 Okt 2023 11.03.46 WIB
7,3657S 109,2607E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 529 STA #2+900
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



24 Okt 2023 11.04.57 WIB
7,3649S 109,2606E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 529 STA #3+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



24 Okt 2023 11.05.30 WIB
7,3639S 109,2606E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 529 STA #3+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



24 Okt 2023 11.06.17 WIB
7,3627S 109,2606E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 529 STA #3+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



24 Okt 2023 11.06.59 WIB
7,3621S 109,2606E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 529 STA #3+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



24 Okt 2023 11.07.25 WIB
7,3613S 109,2606E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 529 STA #3+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



24 Okt 2023 11.08.04 WIB
7,3603S 109,2605E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 529 STA #3+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+080**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 5+400


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 5+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			30