

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGAH			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+120

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGAH			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+270

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGAH			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+285

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGAH			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+415

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGAH			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGAH			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+640

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGAH			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+755

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGAH			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBATUR - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	KARANGBATUR - KARANGTENGAH			5