

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN



25 Okt 2023 14.05.17 WIB
7,3900S 109,2713E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 535 STA #0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 14.06.44 WIB
7,3892S 109,2713E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 535 STA #0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN



25 Okt 2023 14.07.23 WIB
7,3882S 109,2709E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 535 STA #0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 14.08.03 WIB
7,3875S 109,2707E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 535 STA #0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN



25 Okt 2023 14.08.44 WIB
7,3868S 109,2703E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 535 STA #0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 14.09.34 WIB
7,3862S 109,2696E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 535 STA #0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN



25 Okt 2023 14.10.33 WIB
7,3855S 109,2692E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 535 STA #0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



25 Okt 2023 14.11.18 WIB
7,3848S 109,2685E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 535 STA #0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN





LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN





LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA - KEBANGGAN			9