

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS



23 Okt 2023 13.41.07 WIB
7,3254S 109,2491E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 542 STA #1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 13.41.59 WIB
7,3245S 109,2490E
Baturaden, Banyumas
#NO RUAS 542 STA #1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS



23 Okt 2023 13.43.10 WIB
7,3234S 109,2489E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 542 STA #1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 13.44.01 WIB
7,3226S 109,2488E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 542 STA #1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL. KOTAYASA - LIMPAKUWUS			13